



PSA020AK131K



PSA020AK131AQ



PSR2



PSA020KS134Q

PSA080AK231S



PSA080AK241E



PSA020KS133Q




PSK32



PSK31

Поворотные Кулачковые Переключатели



PSA020AK131S

Двухпозиционные Переключатели Вкл-Выкл (0-1)-60°

Код	Кол. Полюсов	Номинальный Тепловой Ток (А)	Корпус	Возможность Блокировки Ключом	Возможность Быстрого Монтажа	Схема
PSA010AK131S	1 Полюс	10	PSK11	✓	✓	
PSA016AK131S	1 Полюс	16	PSK11	✓	✓	
PSA020AK131S	1 Полюс	20	PSK11	✓	✓	
PSA025AK131S	1 Полюс	25	PSK11	✓	✓	
PSA032AK131S	1 Полюс	32	PSK21			
PSA040AK131S	1 Полюс	40	PSK21			
PSA050AK131S	1 Полюс	50	PSK31			
PSA063AK131S	1 Полюс	63	PSK31			
PSA080AK131S	1 Полюс	80	-			
PSA120AK131S	1 Полюс	120	-			



PSA020AK231S

PSA010AK231S	2 Полюса	10	PSK11	✓	✓	
PSA016AK231S	2 Полюса	16	PSK11	✓	✓	
PSA020AK231S	2 Полюса	20	PSK11	✓	✓	
PSA025AK231S	2 Полюса	25	PSK11	✓	✓	
PSA032AK231S	2 Полюса	32	PSK21			
PSA040AK231S	2 Полюса	40	PSK21			
PSA050AK231S	2 Полюса	50	PSK31			
PSA063AK231S	2 Полюса	63	PSK31			
PSA080AK231S	2 Полюса	80	-			
PSA120AK231S	2 Полюса	120	-			



PSA020AK331S

PSA010AK331S	3 Полюса	10	PSK11	✓	✓	
PSA016AK331S	3 Полюса	16	PSK11	✓	✓	
PSA020AK331S	3 Полюса	20	PSK11	✓	✓	
PSA025AK331S	3 Полюса	25	PSK11	✓	✓	
PSA032AK331S	3 Полюса	32	PSK21			
PSA040AK331S	3 Полюса	40	PSK21			
PSA050AK331S	3 Полюса	50	PSK31			
PSA063AK331S	3 Полюса	63	PSK31			
PSA080AK331S	3 Полюса	80	-			
PSA120AK331S	3 Полюса	120	-			



PSA020AK431S

PSA010AK431S	4 Полюса	10	PSK11	✓	✓	
PSA016AK431S	4 Полюса	16	PSK11	✓	✓	
PSA020AK431S	4 Полюса	20	PSK11	✓	✓	
PSA025AK431S	4 Полюса	25	PSK11	✓	✓	
PSA032AK431S	4 Полюса	32	PSK21			
PSA040AK431S	4 Полюса	40	PSK21			
PSA050AK431S	4 Полюса	50	PSK31			
PSA063AK431S	4 Полюса	63	PSK31			
PSA080AK431S	4 Полюса	80	-			
PSA120AK431S	4 Полюса	120	-			

PSA010AK531S	5 Полюсов	10	PSK12	✓	✓	
PSA016AK531S	5 Полюсов	16	PSK12	✓	✓	
PSA020AK531S	5 Полюсов	20	PSK12	✓	✓	
PSA025AK531S	5 Полюсов	25	PSK12	✓	✓	
PSA032AK531S	5 Полюсов	32	PSK22			
PSA040AK531S	5 Полюсов	40	PSK22			
PSA050AK531S	5 Полюсов	50	PSK32			
PSA063AK531S	5 Полюсов	63	PSK32			
PSA080AK531S	5 Полюсов	80	-			
PSA120AK531S	5 Полюсов	120	-			

Может поставляться в красно-желтом исполнении, без дополнительной оплаты, в этом случае, пожалуйста, замените «S» в конце на «E».

10-25А переключатели могут поставляться с большой рамкой (64 x 64) за дополнительную плату. В этом случае замените «S» в конце на «B»,

**За дополнительную плату можно заказать переключатель с ключом, при замене "S" в конце модели на "AQ"

*** Пожалуйста, замените букву «S» в конце кода на «K» для модели "Запираемая ручка" (за дополнительную плату)

**** Пожалуйста, добавьте букву «Q» в конец кода для модели "Быстрый монтаж" (за дополнительную плату)



PSA020AK831S

Двухпозиционные Переключатели Вкл-Выкл (0-1)-60°

Код	Кол. Полюсов	Номинальный Тепловой Ток (А)	Корпус	Возможность Блокировки Ключом	Возможность Быстрого Монтажа	Схема
PSA010AK831S	3 Полюса+Нейтраль	10	PSK11	✓	✓	
PSA016AK831S	3 Полюса+Нейтраль	16	PSK11	✓	✓	
PSA020AK831S	3 Полюса+Нейтраль	20	PSK11	✓	✓	
PSA025AK831S	3 Полюса+Нейтраль	25	PSK11	✓	✓	
PSA032AK831S	3 Полюса+Нейтраль	32	PSK21			
PSA040AK831S	3 Полюса+Нейтраль	40	PSK21			
PSA050AK831S	3 Полюса+Нейтраль	50	PSK31			
PSA063AK831S	3 Полюса+Нейтраль	63	PSK31			
PSA080AK831S	3 Полюса+Нейтраль	80	-			
PSA120AK831S	3 Полюса+Нейтраль	120	-			


Может поставляться в красно-желтом исполнении, без дополнительной оплаты, в этом случае, пожалуйста, замените «S» в конце на «E».

*10-25A переключатели могут поставляться с большой рамкой (64 x 64) за дополнительную плату. В этом случае замените «S» в конце на «B».

**За дополнительную плату можно заказать переключатель с ключом, при замене "S" в конце модели на "AQ"

*** Пожалуйста, замените букву «S» в конце кода на «K» для модели "Запираемая ручка" (за дополнительную плату)

**** Пожалуйста, добавьте букву «Q» в конец кода для модели "Быстрый монтаж" (за дополнительную плату)



PSA020AK141E

Аварийные Переключатели Двухпозиционные (0-1)-90°

Код	Кол. Полюсов	Номинальный Тепловой Ток (А)	Корпус	Возможность Блокировки Ключом	Возможность Быстрого Монтажа	Схема
PSA010AK141E	1 Полюс	10	PSK11		✓	
PSA016AK141E	1 Полюс	16	PSK11		✓	
PSA020AK141E	1 Полюс	20	PSK11		✓	
PSA025AK141E	1 Полюс	25	PSK11		✓	
PSA032AK141E	1 Полюс	32	PSK21			
PSA040AK141E	1 Полюс	40	PSK21			
PSA050AK141E	1 Полюс	50	PSK31			
PSA063AK141E	1 Полюс	63	PSK31			
PSA080AK141E	1 Полюс	80	-			
PSA120AK141E	1 Полюс	120	-			



PSA020AK241E

PSA010AK241E	2 Полюса	10	PSK11		✓	
PSA016AK241E	2 Полюса	16	PSK11		✓	
PSA020AK241E	2 Полюса	20	PSK11		✓	
PSA025AK241E	2 Полюса	25	PSK11		✓	
PSA032AK241E	2 Полюса	32	PSK21			
PSA040AK241E	2 Полюса	40	PSK21			
PSA050AK241E	2 Полюса	50	PSK31			
PSA063AK241E	2 Полюса	63	PSK31			
PSA080AK241E	2 Полюса	80	-			
PSA120AK241E	2 Полюса	120	-			



PSA020AK341E

PSA010AK341E	3 Полюса	10	PSK11		✓	
PSA016AK341E	3 Полюса	16	PSK11		✓	
PSA020AK341E	3 Полюса	20	PSK11		✓	
PSA025AK341E	3 Полюса	25	PSK11		✓	
PSA032AK341E	3 Полюса	32	PSK21			
PSA040AK341E	3 Полюса	40	PSK21			
PSA050AK341E	3 Полюса	50	PSK31			
PSA063AK341E	3 Полюса	63	PSK31			
PSA080AK341E	3 Полюса	80	-			
PSA120AK341E	3 Полюса	120	-			



PSA020AK441E

Аварийные Переключатели Двухпозиционные (0-1)-90°

Код	Кол. Полюсов	Номинальный Тепловой Ток (А)	Корпус	Возможность Блокировки Ключом	Возможность Быстрого Монтажа	Схема
PSA010AK441E	4 Полюса	10	PSK11		✓	
PSA016AK441E	4 Полюса	16	PSK11		✓	
PSA020AK441E	4 Полюса	20	PSK11		✓	
PSA025AK441E	4 Полюса	25	PSK11		✓	
PSA032AK441E	4 Полюса	32	PSK21			
PSA040AK441E	4 Полюса	40	PSK21			
PSA050AK441E	4 Полюса	50	PSK31			
PSA063AK441E	4 Полюса	63	PSK31			
PSA080AK441E	4 Полюса	80	-			
PSA120AK441E	4 Полюса	120	-			

PSA010AK541E	5 Полюсов	10	PSK12		✓	
PSA016AK541E	5 Полюсов	16	PSK12		✓	
PSA020AK541E	5 Полюсов	20	PSK12		✓	
PSA025AK541E	5 Полюсов	25	PSK12		✓	
PSA032AK541E	5 Полюсов	32	PSK22			
PSA040AK541E	5 Полюсов	40	PSK22			
PSA050AK541E	5 Полюсов	50	PSK32			
PSA063AK541E	5 Полюсов	63	PSK32			
PSA080AK541E	5 Полюсов	80	-			
PSA120AK541E	5 Полюсов	120	-			

PSA010AK641E	6 Полюсов	10	PSK12		✓	
PSA016AK641E	6 Полюсов	16	PSK12		✓	
PSA020AK641E	6 Полюсов	20	PSK12		✓	
PSA025AK641E	6 Полюсов	25	PSK12		✓	
PSA032AK641E	6 Полюсов	32	PSK22			
PSA040AK641E	6 Полюсов	40	PSK22			
PSA050AK641E	6 Полюсов	50	PSK32			
PSA063AK641E	6 Полюсов	63	PSK32			
PSA080AK641E	6 Полюсов	80	-			
PSA120AK641E	6 Полюсов	120	-			




PSA020AK941E

PSA010AK941E	3 Полюса+Нейтраль	10	PSK11		✓	
PSA016AK941E	3 Полюса+Нейтраль	16	PSK11		✓	
PSA020AK941E	3 Полюса+Нейтраль	20	PSK11		✓	
PSA025AK941E	3 Полюса+Нейтраль	25	PSK11		✓	
PSA032AK941E	3 Полюса+Нейтраль	32	PSK21			
PSA040AK941E	3 Полюса+Нейтраль	40	PSK21			
PSA050AK941E	3 Полюса+Нейтраль	50	PSK31			
PSA063AK941E	3 Полюса+Нейтраль	63	PSK31			
PSA080AK941E	3 Полюса+Нейтраль	80	-			
PSA120AK941E	3 Полюса+Нейтраль	120	-			

*10-25А переключатели могут поставляться с большой рамкой (64 x 64) за дополнительную плату. В этом случае замените «S» в конце на «B»,
 ** Пожалуйста, добавьте букву «Q» в конец кода для модели "Быстрый монтаж" (за дополнительную плату)

Переключатели Полюсов (1-2) 60°



PSA020KD133S

Код	Кол. Полюсов	Номинальный Тепловой Ток (А)	Корпус	Возможность Блокировки Ключом	Возможность Быстрого Монтажа	Схема
PSA010KD133S	1 полюс	10	PSK11	✓	✓	
PSA016KD133S	1 полюс	16	PSK11	✓	✓	
PSA020KD133S	1 полюс	20	PSK11	✓	✓	
PSA025KD133S	1 полюс	25	PSK11	✓	✓	
PSA032KD133S	1 полюс	32	PSK21			
PSA040KD133S	1 полюс	40	PSK21			
PSA050KD133S	1 полюс	50	PSK31			
PSA063KD133S	1 полюс	63	PSK31			
PSA080KD133S	1 полюс	80	-			
PSA120KD133S	1 полюс	120	-			


Переключатели Полюсов (1-2) 60°

Код	Кол. Полюсов	Номинальный Тепловой Ток (А)	Корпус	Возможность Блокировки Ключом	Возможность Быстрого Монтажа	Схема
PSA010KD233S	2 Полюса	10	PSK11	✓	✓	
PSA016KD233S	2 Полюса	16	PSK11	✓	✓	
PSA020KD233S	2 Полюса	20	PSK11	✓	✓	
PSA025KD233S	2 Полюса	25	PSK11	✓	✓	
PSA032KD233S	2 Полюса	32	PSK31			
PSA040KD233S	2 Полюса	40	PSK31			
PSA050KD233S	2 Полюса	50	-			
PSA063KD233S	2 Полюса	63	-			
PSA080KD233S	2 Полюса	80	-			
PSA120KD233S	2 Полюса	120	-			



PSA020KD333S

PSA010KD333S	3 Полюса	10	PSK12	✓	✓	
PSA016KD333S	3 Полюса	16	PSK12	✓	✓	
PSA020KD333S	3 Полюса	20	PSK12	✓	✓	
PSA025KD333S	3 Полюса	25	PSK12	✓	✓	
PSA032KD333S	3 Полюса	32	PSK31			
PSA040KD333S	3 Полюса	40	PSK31			
PSA050KD333S	3 Полюса	50	-			
PSA063KD333S	3 Полюса	63	-			
PSA080KD333S	3 Полюса	80	-			
PSA120KD333S	3 Полюса	120	-			



PSA020KD134S

Переключатели Полюсов (1-0-2) 60°

Код	Кол. Полюсов	Номинальный Тепловой Ток (А)	Корпус	Возможность Блокировки Ключом	Возможность Быстрого Монтажа	Схема
PSA010KD134S	1 Полюс	10	PSK11	✓	✓	
PSA016KD134S	1 Полюс	16	PSK11	✓	✓	
PSA020KD134S	1 Полюс	20	PSK11	✓	✓	
PSA025KD134S	1 Полюс	25	PSK11	✓	✓	
PSA032KD134S	1 Полюс	32	PSK21			
PSA040KD134S	1 Полюс	40	PSK21			
PSA050KD134S	1 Полюс	50	PSK31			
PSA063KD134S	1 Полюс	63	PSK31			
PSA080KD134S	1 Полюс	80	-			
PSA120KD134S	1 Полюс	120	-			



PSA020KD234S

PSA010KD234S	2 Полюса	10	PSK11	✓	✓	
PSA016KD234S	2 Полюса	16	PSK11	✓	✓	
PSA020KD234S	2 Полюса	20	PSK11	✓	✓	
PSA025KD234S	2 Полюса	25	PSK11	✓	✓	
PSA032KD234S	2 Полюса	32	PSK21			
PSA040KD234S	2 Полюса	40	PSK21			
PSA050KD234S	2 Полюса	50	PSK31			
PSA063KD234S	2 Полюса	63	PSK31			
PSA080KD234S	2 Полюса	80	-			
PSA120KD234S	2 Полюса	120	-			



PSA020KD334S

PSA010KD334S	3 Полюса	10	PSK12	✓	✓	
PSA016KD334S	3 Полюса	16	PSK12	✓	✓	
PSA020KD334S	3 Полюса	20	PSK12	✓	✓	
PSA025KD334S	3 Полюса	25	PSK12	✓	✓	
PSA032KD334S	3 Полюса	32	PSK22			
PSA040KD334S	3 Полюса	40	PSK22			
PSA050KD334S	3 Полюса	50	PSK32			
PSA063KD334S	3 Полюса	63	PSK32			
PSA080KD334S	3 Полюса	80	-			
PSA120KD334S	3 Полюса	120	-			

* Может поставляться в красно-желтом исполнении, без дополнительной платы, в этом случае, пожалуйста, замените «S» в конце на «E».

**10-25А переключатели могут поставляться с большой рамкой (64 x 64) за дополнительную плату. В этом случае замените «S» в конце на «B»,

***За дополнительную плату можно заказать переключатель с ключом, при замене «S» в конце модели на «AQ»


**** Пожалуйста, добавьте букву «Q» в конец кода для модели "Быстрый монтаж" (за дополнительную плату)



PSA020KD434S


Код	Кол. Полюсов	Номинальный Тепловой Ток (А)	Корпус	Возможность Блокировки Ключом	Возможность Быстрого Монтажа	Схема
PSA010KD434S	4 Полюса	10	PSK12	✓	✓	
PSA016KD434S	4 Полюса	16	PSK12	✓	✓	
PSA020KD434S	4 Полюса	20	PSK12	✓	✓	
PSA025KD434S	4 Полюса	25	PSK12	✓	✓	
PSA032KD434S	4 Полюса	32	PSK22	✓	✓	
PSA040KD434S	4 Полюса	40	PSK22	✓	✓	
PSA050KD434S	4 Полюса	50	PSK32	✓	✓	
PSA063KD434S	4 Полюса	63	PSK32	✓	✓	
PSA080KD434S	4 Полюса	80	-	✓	✓	
PSA120KD434S	4 Полюса	120	-	✓	✓	

Многоступенчатые Переключатели - 1 Полюс




PSA020KS132S

Код	Ступени	Номинальный Тепловой Ток (А)	Корпус	Возможность Блокировки Ключом	Возможность Быстрого Монтажа	Схема
PSA010KS132S	0-1-2	10	PSK11	✓	✓	
PSA016KS132S	0-1-2	16	PSK11	✓	✓	
PSA020KS132S	0-1-2	20	PSK11	✓	✓	
PSA025KS132S	0-1-2	25	PSK11	✓	✓	
PSA032KS132S	0-1-2	32	PSK21	✓	✓	
PSA040KS132S	0-1-2	40	PSK21	✓	✓	
PSA050KS132S	0-1-2	50	PSK31	✓	✓	
PSA063KS132S	0-1-2	63	PSK31	✓	✓	
PSA080KS132S	0-1-2	80	-	✓	✓	
PSA120KS132S	0-1-2	120	-	✓	✓	




PSA020KS133S

PSA010KS133S	0-3	10	PSK11	✓	✓
PSA016KS133S	0-3	16	PSK11	✓	✓
PSA020KS133S	0-3	20	PSK11	✓	✓
PSA025KS133S	0-3	25	PSK11	✓	✓
PSA032KS133S	0-3	32	PSK21	✓	✓
PSA040KS133S	0-3	40	PSK21	✓	✓
PSA050KS133S	0-3	50	PSK31	✓	✓
PSA063KS133S	0-3	63	PSK32	✓	✓
PSA080KS133S	0-3	80	-	✓	✓
PSA120KS133S	0-3	120	-	✓	✓




PSA020KS134S

PSA010KS134S	0-4	10	PSK12	✓	✓
PSA016KS134S	0-4	16	PSK12	✓	✓
PSA020KS134S	0-4	20	PSK12	✓	✓
PSA025KS134S	0-4	25	PSK12	✓	✓
PSA032KS134S	0-4	32	PSK22	✓	✓
PSA040KS134S	0-4	40	PSK22	✓	✓
PSA050KS134S	0-4	50	PSK32	✓	✓
PSA063KS134S	0-4	63	PSK32	✓	✓
PSA080KS134S	0-4	80	-	✓	✓
PSA120KS134S	0-4	120	-	✓	✓



PSA020KS135S


PSA010KS135S	0-5	10	PSK12	✓	✓
PSA016KS135S	0-5	16	PSK12	✓	✓
PSA020KS135S	0-5	20	PSK12	✓	✓
PSA025KS135S	0-5	25	PSK12	✓	✓
PSA032KS135S	0-5	32	PSK22	✓	✓
PSA040KS135S	0-5	40	PSK22	✓	✓
PSA050KS135S	0-5	50	PSK32	✓	✓
PSA063KS135S	0-5	63	PSK32	✓	✓
PSA080KS135S	0-5	80	-	✓	✓
PSA120KS135S	0-5	120	-	✓	✓



PSA020KS126S


PSA010KS126S	0-6	10	PSK12	✓	✓
PSA016KS126S	0-6	16	PSK12	✓	✓
PSA020KS126S	0-6	20	PSK12	✓	✓
PSA025KS126S	0-6	25	PSK12	✓	✓
PSA032KS126S	0-6	32	PSK22	✓	✓
PSA040KS126S	0-6	40	PSK22	✓	✓
PSA050KS126S	0-6	50	PSK32	✓	✓
PSA063KS126S	0-6	63	PSK32	✓	✓
PSA080KS126S	0-6	80	-	✓	✓
PSA120KS126S	0-6	120	-	✓	✓

*Может поставляться в красно-желтом исполнении, без дополнительной оплаты, в этом случае, пожалуйста, замените «S» в конце на «E».
 **10-25A переключатели могут поставляться с большой рамкой (64 x 64) за дополнительную плату. В этом случае замените «S» в конце на «B».
 ***За дополнительную плату можно заказать переключатель с ключом, при замене «S» в конце модели на «AQ»
 ****Пожалуйста, добавьте букву «Q» в конец кода для модели «Быстрый монтаж» (за дополнительную плату)



PSA020KS127S


Код	Ступени	Номинальный Тепловой Ток (А)	Корпус	Возможность Блокировки Ключом	Возможность Быстрого Монтажа	Схема																																																																						
PSA010KS127S	0-7	10	PSK12	✓	✓	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>11</td><td>13</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td></tr> <tr><td>0</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>1</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>2</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>3</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>4</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>5</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>6</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>7</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> </table>	1	3	5	7	9	11	13	2	4	6	8	10	12	14	0	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	x	3	x	x	x	x	x	x	4	x	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x	x	x	6	x	x	x	x	x	x	7	x	x	x	x	x	x
1	3	5	7	9	11		13																																																																					
2	4	6	8	10	12		14																																																																					
0	x	x	x	x	x		x																																																																					
1	x	x	x	x	x		x																																																																					
2	x	x	x	x	x		x																																																																					
3	x	x	x	x	x		x																																																																					
4	x	x	x	x	x		x																																																																					
5	x	x	x	x	x		x																																																																					
6	x	x	x	x	x		x																																																																					
7	x	x	x	x	x	x																																																																						
PSA016KS127S	0-7	16	PSK12	✓	✓																																																																							
PSA020KS127S	0-7	20	PSK12	✓	✓																																																																							
PSA025KS127S	0-7	25	PSK12	✓	✓																																																																							
PSA032KS127S	0-7	32	PSK22																																																																									
PSA040KS127S	0-7	40	PSK22																																																																									
PSA050KS127S	0-7	50	PSK32																																																																									
PSA063KS127S	0-7	63	PSK32																																																																									
PSA080KS127S	0-7	80	-																																																																									
PSA120KS127S	0-7	120	-																																																																									



PSA020KT132S

Многоступенчатые Переключатели Шаговые - 60°


Код	Кол. Полюсов	Номинальный Тепловой Ток (А)	Ступени	Корпус	Возможность Блокировки Ключом	Возможность Быстрого Монтажа	Схема												
PSA010KT132S	1 Полюс	10	0-1-2	PSK11	✓	✓	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> <tr><td>0</td><td>x</td></tr> <tr><td>1</td><td>x</td></tr> <tr><td>2</td><td>x</td></tr> <tr><td>3</td><td>x</td></tr> </table>	1	3	2	4	0	x	1	x	2	x	3	x
1	3																		
2	4																		
0	x																		
1	x																		
2	x																		
3	x																		
PSA016KT132S	1 Полюс	16	0-1-2	PSK11	✓	✓													
PSA020KT132S	1 Полюс	20	0-1-2	PSK11	✓	✓													
PSA025KT132S	1 Полюс	25	0-1-2	PSK11	✓	✓													
PSA010KT332S	3 Полюса	10	0-1-2	PSK12	✓														
PSA016KT332S	3 Полюса	16	0-1-2	PSK12	✓														



PSA020MS335S

Переключатели "Звезда"- "Треугольник" - 60°

Код	Кол. Полюсов	Номинальный Тепловой Ток (А)	Корпус	Возможность Блокировки Ключом	Возможность Быстрого Монтажа	Схема																																																																						
PSA010MS335S	3 Фазы	10	PSK12	✓	✓	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>11</td><td>13</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td></tr> <tr><td>0</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>1</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>2</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>3</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>4</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>5</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>6</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>7</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> </table>	1	3	5	7	9	11	13	2	4	6	8	10	12	14	0	x	x	x	x	x	x	1	x	x	x	x	x	x	2	x	x	x	x	x	x	3	x	x	x	x	x	x	4	x	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x	x	x	6	x	x	x	x	x	x	7	x	x	x	x	x	x
1	3	5	7	9	11		13																																																																					
2	4	6	8	10	12		14																																																																					
0	x	x	x	x	x		x																																																																					
1	x	x	x	x	x		x																																																																					
2	x	x	x	x	x		x																																																																					
3	x	x	x	x	x		x																																																																					
4	x	x	x	x	x		x																																																																					
5	x	x	x	x	x		x																																																																					
6	x	x	x	x	x		x																																																																					
7	x	x	x	x	x	x																																																																						
PSA016MS335S	3 Фазы	16	PSK12	✓	✓																																																																							
PSA020MS335S	3 Фазы	20	PSK12	✓	✓																																																																							
PSA025MS335S	3 Фазы	25	PSK12	✓	✓																																																																							
PSA032MS335S	3 Фазы	32	PSK22																																																																									
PSA040MS335S	3 Фазы	40	PSK22																																																																									
PSA050MS335S	3 Фазы	50	PSK32																																																																									
PSA063MS335S	3 Фазы	63	PSK32																																																																									
PSA080MS335S	3 Фазы	80	-																																																																									
PSA120MS335S	3 Фазы	120	-																																																																									



PSA020MS134S

1 Фазные Переключатели Управления Двигателем "1-0-2"


Код	Кол. Полюсов	Номинальный Тепловой Ток (А)	Ступени	Корпус	Возможность Блокировки Ключом	Возможность Быстрого Монтажа	Схема																								
PSA010MS134S	1 Фаза	10	1-0-2	PSK11	✓	✓	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td></tr> <tr><td>0</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>1</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>2</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> <tr><td>3</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr> </table>	1	3	5	7	2	4	6	8	0	x	x	x	1	x	x	x	2	x	x	x	3	x	x	x
1	3	5	7																												
2	4	6	8																												
0	x	x	x																												
1	x	x	x																												
2	x	x	x																												
3	x	x	x																												
PSA016MS134S	1 Фаза	16	1-0-2	PSK11	✓	✓																									
PSA020MS134S	1 Фаза	20	1-0-2	PSK11	✓	✓																									
PSA025MS134S	1 Фаза	25	1-0-2	PSK11	✓	✓																									
PSA032MS134S	1 Фаза	32	1-0-2	PSK21																											
PSA040MS134S	1 Фаза	40	1-0-2	PSK21																											
PSA050MS134S	1 Фаза	50	1-0-2	PSK31																											
PSA063MS134S	1 Фаза	63	1-0-2	PSK31																											
PSA080MS134S	1 Фаза	80	1-0-2	-																											
PSA120MS134S	1 Фаза	120	1-0-2	-																											

*Может поставляться в красно-желтом исполнении, без дополнительной оплаты, в этом случае, пожалуйста, замените «S» в конце на «E».

**10-25А переключатели могут поставляться с большой рамкой (64 x 64) за дополнительную плату. В этом случае замените «S» в конце на «B»,

***За дополнительную плату можно заказать переключатель с ключом, при замене "S" в конце модели на "AQ"


**** Пожалуйста, добавьте букву «Q» в конец кода для модели "Быстрый монтаж" (за дополнительную плату)



PSA020MS334S

Трёхполюсной Кулачковый Переключатель Управления Трёхфазным Двухтактным Двигателем "1-0-2"


Код	Кол-Во Фаз	Номинальный Ток Термической Стойкости (А)	Позиции	Корпус Для Переключателя	Нажимные Кнопки С Ключом	Быстрая Установка	Схема																																			
PSA010MS334S	3 Фазы	10	1-0-2	PSK12	✓	✓	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td></tr> <tr><td>U</td><td>V</td><td>W</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>L1</td><td>L2</td><td>L3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>1</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>	1	3	5	7	9	U	V	W			L1	L2	L3			2	4	6	8	10	1	X	X	X		0					2	X		X	X
1	3	5	7	9																																						
U	V	W																																								
L1	L2	L3																																								
2	4	6	8	10																																						
1	X	X	X																																							
0																																										
2	X		X	X																																						
PSA016MS334S	3 Фазы	16	1-0-2	PSK12	✓	✓																																				
PSA020MS334S	3 Фазы	20	1-0-2	PSK12	✓	✓																																				
PSA025MS334S	3 Фазы	25	1-0-2	PSK12	✓	✓																																				
PSA032MS334S	3 Фазы	32	1-0-2	PSK22																																						
PSA040MS334S	3 Фазы	40	1-0-2	PSK22																																						
PSA050MS334S	3 Фазы	50	1-0-2	PSK32																																						
PSA063MS334S	3 Фазы	63	1-0-2	PSK32																																						
PSA080MS334S	3 Фазы	80	1-0-2	-																																						
PSA120MS334S	3 Фазы	120	1-0-2	-																																						



PSA016CD332S

Переключатели Управления Трёхфазным Двухконтактным Двигателем (0-1-2)

Код	Кол-Во Фаз	Номинальный Ток Термической Стойкости (А)	Корпус Для Переключателя	Нажимные Кнопки С Ключом	Быстрая Установка	Схема																																																								
PSA010CD332S	3 Фазы	10	PSK12	✓	✓	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td></tr> <tr><td>X</td><td>U</td><td>L2</td><td>W</td><td>Z</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>L1</td><td>Y</td><td>V</td><td>L3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td></tr> <tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>2</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> </table>	1	3	5	7	9	11	13	15	X	U	L2	W	Z				L1	Y	V	L3					2	4	6	8	10	12	14	16	0								1	X		X				X	2	X	X	X	X	X	X	
1	3	5	7	9	11		13	15																																																						
X	U	L2	W	Z																																																										
L1	Y	V	L3																																																											
2	4	6	8	10	12		14	16																																																						
0																																																														
1	X		X					X																																																						
2	X	X	X	X	X		X																																																							
PSA016CD332S	3 Фазы	16	PSK12	✓	✓																																																									
PSA020CD332S	3 Фазы	20	PSK12	✓	✓																																																									
PSA025CD332S	3 Фазы	25	PSK12	✓	✓																																																									
PSA032CD332S	3 Фазы	32	PSK22																																																											
PSA040CD332S	3 Фазы	40	PSK22																																																											
PSA050CD332S	3 Фазы	50	PSK32																																																											
PSA063CD332S	3 Фазы	63	PSK32																																																											
PSA080CD332S	3 Фазы	80	-																																																											
PSA120CD332S	3 Фазы	120	-																																																											



PSA016CD334S

Переключатели Управления Трёхфазным Двухконтактным Двигателем (1-0-2)


Код	Кол-Во Фаз	Номинальный Ток Термической Стойкости (А)	Корпус Для Переключателя	Нажимные Кнопки С Ключом	Быстрая Установка	Схема																																																								
PSA010CD334S	3 Фазы	10	PSK12	✓	✓	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td></tr> <tr><td>X</td><td>U</td><td>L2</td><td>W</td><td>Z</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>L1</td><td>Y</td><td>V</td><td>L3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td></tr> <tr><td>1</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> </table>	1	3	5	7	9	11	13	15	X	U	L2	W	Z				L1	Y	V	L3					2	4	6	8	10	12	14	16	1	X		X				X	0								2	X	X	X	X	X	X	
1	3	5	7	9	11		13	15																																																						
X	U	L2	W	Z																																																										
L1	Y	V	L3																																																											
2	4	6	8	10	12		14	16																																																						
1	X		X					X																																																						
0																																																														
2	X	X	X	X	X		X																																																							
PSA016CD334S	3 Фазы	16	PSK12	✓	✓																																																									
PSA020CD334S	3 Фазы	20	PSK12	✓	✓																																																									
PSA025CD334S	3 Фазы	25	PSK12	✓	✓																																																									
PSA032CD334S	3 Фазы	32	PSK22																																																											
PSA040CD334S	3 Фазы	40	PSK22																																																											
PSA050CD334S	3 Фазы	50	PSK32																																																											
PSA063CD334S	3 Фазы	63	PSK32																																																											
PSA080CD334S	3 Фазы	80	-																																																											
PSA120CD334S	3 Фазы	120	-																																																											

* Для заказа в красно-желтом исполнении (без какой-либо дополнительной платы) замените "S" в коде изделия на "E"
 Для заказа кулачковых переключателей 10-25Ac крупной рамкой (64 x 64) замените "S" в коде изделия на "B" (в этом случае цена переключателя возрастет с учетом стоимости рамки)


**Для заказа переключателя с ключом вместо "S" в конце кода поставьте "AQ"

*** Пожалуйста, добавьте "Q" письмо в конце кода для заказа модели Quick Montage - Быстрый монтаж (за дополнительную плату).


Переключатели Предела -45°




PSA0200K421S



PSA0200K422S



PSA0200K426S



PSA0200K723S

Код	Кол-Во Фаз	Номинальный Ток Термической Стойкости (А)	Положения	Корпус Для Переключателя	Нажимные Кнопки С Ключом	Быстрая Установка	Схема
PSA0100K421S	4	10	Для Вольтметра	PSK11	✓	✓	
PSA0160K421S	4	16	Для Вольтметра	PSK11	✓	✓	
PSA0200K421S	4	20	Для Вольтметра	PSK11	✓	✓	
PSA0100K422S	4	10	Для Вольтметра (Фаза-Фаза)	PSK11	✓	✓	
PSA0160K422S	4	16	Для Вольтметра (Фаза-Фаза)	PSK11	✓	✓	
PSA0200K422S	4	20	Для Вольтметра (Фаза-Фаза)	PSK11	✓	✓	
PSA0100K426S	4	10	Для Амперметра	PSK12	✓	✓	
PSA0160K426S	4	16	Для Амперметра	PSK12	✓	✓	
PSA0200K426S	4	20	Для Амперметра	PSK12	✓	✓	
PSA0100K723S	7	10	Для Вольтметра	PSK12	✓	✓	
PSA0160K723S	7	16	Для Вольтметра	PSK12	✓	✓	
PSA0200K723S	7	20	Для Вольтметра	PSK12	✓	✓	

*Для заказа переключателя с функцией быстрого монтажа, пожалуйста, замените букву «S» в коде на букву «Q».



PSR1



PSR2

Аксессуары

Код	Тип	Номинальный Ток Применяемого Кулачкового Переключателя	Материал
PSR1	Крепление На Монтажную Рейку	от 10 до 40 А	Пластик
PSR2	Крепление На Монтажную Рейку	от 50 до 63 А	Пластик



PSK11



PSK12

Корпус Для Переключателя

Код	Материал	Характеристики
PSK11	Пластик	IP54
PSK12	Пластик	IP54
PSK21	Пластик	IP54
PSK22	Пластик	IP54
PSK31	Пластик	IP54
PSK32	Пластик	IP54
PSK11E	Пластик	IP65
PSK12E	Пластик	IP65
PSK21E	Пластик	IP65
PSK22E	Пластик	IP65
PSK31E	Пластик	IP65
PSK32E	Пластик	IP65



PSK21



PSK22



PSK31



PSK32



PSA020AK131AQ



PSA010KD134Q



PSA020AK131K